

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

OBJETO: RECONSTRUÇÃO DE PONTE

DATA EM QUE AS FOTOS FORAM TIRADAS: 18/03/2022

LOCAL: REGIÃO DA CATIRINA, ITAPECERICA-MG

DATA DO RELATÓRIO: 06/10/2022

FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DA OBRA

FOTO 01



Descrição: Ponte existente.

FOTO 02




Descrição: Ponte existente.

FOTO 03



Descrição: Cabeceira da ponte.

FOTO 04



Descrição: Cabeceira da ponte.

ASSINATURA

Deibson Dianini de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-MG 177.789/D



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

OBJETO: RECONSTRUÇÃO DE PONTE

DATA EM QUE AS FOTOS FORAM TIRADAS: 18/03/2022

LOCAL:REGIÃO DE CASA QUEIMADA, ITAPECERICA-MG

DATA DO RELATÓRIO: 06/10/2022

FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DA OBRA

FOTO 01



FOTO 02



Descrição: Local da obra.

Descrição: Local da Obra

FOTO 03



Descrição: Vista lateral da ponte.

ASSINATURA

Deibson Dianini de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-MG 177.789/D



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

OBJETO: RECONSTRUÇÃO DE PONTE

DATA EM QUE AS FOTOS FORAM TIRADAS: 18/03/2022

LOCAL: REGIÃO DO GAMA, ITAPECERICA-MG

DATA DO RELATÓRIO: 06/10/2022

FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DA OBRA

FOTO 01




Descrição: Local da obra.

FOTO 02




Descrição: Local da Obra

FOTO 03



Descrição: Vista ponte e mata-burro.

FOTO 04



Descrição: Mata-burro.

ASSINATURA

Deibson Dianini de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-MG 177.789/D

