ADM. 2013/2016

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8517 35550-000 – Itapecerica- MG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página

01

DATA: 14.07.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DE ITAPECERICA-MG

3- OBRA: REFORMA E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIARIO DO DISTRITO DE LAMOUNIER

SITUAÇÃO: EDIFICAÇÃO EXISTENTE

FOTO № 01

COMENTÁRIOS:

FACHADA LATERAL DIREITA



FOTO Nº 02

COMENTÁRIOS:

FACHADA LATERAL ESQUERDA



ADM. 2013/2016

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8517 35550-000 – Itapecerica- MG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página

02

DATA: 14.07.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DE ITAPECERICA-MG

3- OBRA: REFORMA E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIARIO DO DISTRITO DE LAMOUNIER

SITUAÇÃO: EDIFICAÇÃO EXISTENTE

FOTO № 03

COMENTÁRIOS:

FUNDOS



FOTO Nº 04

COMENTÁRIOS:

DETALHE COBERTURA DA ÁREA DE EMBARQUE



Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8517 35550-000 - Itapecerica- MG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página

03

DATA: 14.07.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DE ITAPECERICA-MG

3- OBRA: REFORMA E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIARIO DO DISTRITO DE LAMOUNIER

SITUAÇÃO: EDIFICAÇÃO EXISTENTE

FOTO № 05

COMENTÁRIOS:

DETALHE JANELA DA **FACHADA**





FOTO Nº 06

COMENTÁRIOS:

GUICHÊ DA RECEPÇÃO



Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8517 35550-000 – Itapecerica- MG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página

04

DATA: 14.07.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DE ITAPECERICA-MG

3- OBRA: REFORMA E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIARIO DO DISTRITO DE LAMOUNIER

SITUAÇÃO: EDIFICAÇÃO EXISTENTE

FOTO Nº 07

COMENTÁRIOS:

DETALHES DAS PORTAS DO BAR E DEPOSITO



FOTO Nº 08

COMENTÁRIOS:

DETALHE DA CAIXA D'ÁGUA E COBERTURA INTERNA





Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8517 35550-000 – Itapecerica- MG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página

05

DATA: 14.07.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DE ITAPECERICA-MG

3- OBRA: REFORMA E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIARIO DO DISTRITO DE LAMOUNIER

SITUAÇÃO: EDIFICAÇÃO EXISTENTE

FOTO № 09

COMENTÁRIOS:

DETALHE PINTURA DO TETO DO BANHEIRO



FOTO Nº 10

COMENTÁRIOS:

DETALHE LOUÇAS BANHEIRO FEMININO



Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8517 35550-000 - Itapecerica- MG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página

06

DATA: 14.07.15

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DE ITAPECERICA-MG

3- OBRA: REFORMA E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIARIO DO DISTRITO DE LAMOUNIER

SITUAÇÃO: EDIFICAÇÃO EXISTENTE

FOTO № 11

COMENTÁRIOS:

DETALHE **JANELA** DANIFCADA DO **BANHEIRO MASCULINO**





FOTO Nº 12

COMENTÁRIOS:

DETALHE LOUÇA E PISO DO BANHEIRO **MASCULINO**

