



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2013/2016

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8517

35550-000 – Itapeçerica- MG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página

01

DATA:

21.07.15

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DE ITAPEÇERICA-MG

3- OBRA: REFORMA E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIARIO DO DISTRITO DE MARILÂNDIA

SITUAÇÃO:

FOTO Nº 01

COMENTÁRIOS:

FACHADA COM VISTA
PARCIAL DIREITA

FOTO:



FOTO Nº 02

COMENTÁRIOS:

FACHADA COM VISTA
PARCIAL ESQUERDA

FOTO:





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2013/2016

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8517

35550-000 – Itapeçerica- MG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página

02

DATA:

21.07.15

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DE ITAPEÇERICA-MG

3- OBRA: REFORMA E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIARIO DO DISTRITO DE MARILÂNDIA

SITUAÇÃO:

FOTO Nº 03

COMENTÁRIOS:

FACHADA LATERAL
DIREITA

FOTO:



FOTO Nº 04

COMENTÁRIOS:

FACHADA LATERAL
ESQUERDA

FOTO:





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2013/2016

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8517

35550-000 – Itapeçerica- MG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página

03

DATA:

21.07.15

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DE ITAPEÇERICA-MG

3- OBRA: **REFORMA E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIARIO DO DISTRITO DE MARILÂNDIA**

SITUAÇÃO:

FOTO Nº 05

COMENTÁRIOS:

FUNDOS COM VISTA
PARCIAL DIREITA

FOTO:



FOTO Nº 06

COMENTÁRIOS:

PORTA PRINCIPAL DA
RECEPÇÃO

FOTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2013/2016

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8517

35550-000 – Itapeçerica- MG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página

04

DATA:

21.07.15

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DE ITAPEÇERICA-MG

3- OBRA: REFORMA E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIARIO DO DISTRITO DE MARILÂNDIA

SITUAÇÃO:

FOTO Nº 07

COMENTÁRIOS:

DETALHE DA
INFILTRAÇÃO NO
MURO DE ARRIMO
DO LADO DIREITO
(DETECTADO O
VAZAMENTO NO
HIDROMETRO DA
COPASA QUE SE
ENCONTRA NA PARTE
SUPERIOR DO MURO)

FOTO:



FOTO Nº 08

COMENTÁRIOS:

DETALHE DA
INFILTRAÇÃO NA
PAREDE DO
BANHEIRO
MASCULINO
(DETECTADO O
VAZAMENTO NO
HIDROMETRO DA
COPASA QUE SE
ENCONTRA NA PARTE
SUPERIOR DO MURO)

FOTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2013/2016

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8517

35550-000 – Itapeçerica- MG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página

05

DATA:

21.07.15

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DE ITAPEÇERICA-MG

3- OBRA: REFORMA E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIARIO DO DISTRITO DE MARILÂNDIA

SITUAÇÃO:

FOTO Nº 09

COMENTÁRIOS:

DETALHE BANHEIRO
MASCULINO,
MICTÓRIO
DANIFICADO,
AZULEJOS
DANIFICADOS.

FOTO:



FOTO Nº 10

COMENTÁRIOS:

DETALHE PISO DA
RECEPÇÃO
DANIFICADO

FOTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2013/2016

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8517

35550-000 – Itapeçerica- MG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página

06

DATA:

21.07.15

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DE ITAPEÇERICA-MG

3- OBRA: REFORMA E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIARIO DO DISTRITO DE MARILÂNDIA

SITUAÇÃO:

FOTO Nº 11

COMENTÁRIOS:

DETALHE JANELA DOS
FUNDOS DA
RECEPÇÃO
DANIFICADA

FOTO:



FOTO Nº 12

COMENTÁRIOS:

DETALHE ABERTURA
NA PAREDE ENTRE O
BAR E O DEPOSITO

FOTO:





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2013/2016

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8517

35550-000 – Itapeçerica- MG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página

07

DATA:

21.07.15

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DE ITAPEÇERICA-MG

3- OBRA: REFORMA E MELHORIAS NO TERMINAL RODOVIARIO DO DISTRITO DE MARILÂNDIA

SITUAÇÃO:

FOTO Nº 13

COMENTÁRIOS:

DETALHE MATERIAL
ESTOCADO NA
RECEPÇÃO

FOTO:



FOTO Nº 14

COMENTÁRIOS:

DETALHE TODA A
PARTE ELETRICA DA
EDIFICAÇÃO
NECESSITA DE
REPAROS OU
SUBSTITUIÇÃO

FOTO

