

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO**

**OBJETO: RECONSTRUÇÃO DE PONTE**

**DATA EM QUE AS FOTOS FORAM TIRADAS: 18/03/2022**

**LOCAL:REGIÃO DE CASA QUEIMADA, ITAPECERICA-MG**

**DATA DO RELATÓRIO: 01/07/2022**

**FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DA OBRA**

**FOTO 01**



**Descrição:** Local da obra.

**FOTO 02**



**Descrição:** Local da Obra

**FOTO 03**



**Descrição:** Vista lateral da ponte.

**ASSINATURA**

\_\_\_\_\_  
Deibson Dianini de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA-MG 177.789/D

