

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PONTE ERMÍNIO ROSA

DATA EM QUE AS FOTOS FORAM TIRADAS: 20/10/2023

**LOCAL: RUA TEODORO AFONSO LAMOUNIER-
ITAPECERICA/MG**

DATA DO RELATÓRIO: 27/10/2023

FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DA OBRA

FOTO 01



Descrição: Danos

FOTO 02



Descrição: Danos

FOTO 03



Descrição: Danos Ala

FOTO 05

FOTO 04



Descrição: Danos Ala

FOTO 06





Descrição: Danos Ala

FOTO 07



Descrição: Danos Ala

FOTO 08



Descrição: Danos

FOTO 09



Descrição: Danos


FOTO 10





Descrição: Danos Ala

FOTO 11




Descrição: Danos Ala

FOTO 12



Descrição: Danos Ala



Descrição: Danos Ala



FOTO 13



Descrição: Danos Ala

FOTO 14



Descrição: Danos Ala

ASSINATURA

Deibson Dianini de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-MG 177.789/D

