



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

ADM. 2013/2016

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8517

35550-000 – Itapecerica- MG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página

01

DATA:
16.05.15

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE ITAPECERICA-MG

3- OBRA: PINTURA DA IGREJA MATRIZ DE SÃO BENTO

SITUAÇÃO: PINTURA EXISTENTE

FOTO Nº 01

COMENTÁRIOS:

FACHADA PRINCIPAL (PINTURA EXISTENTE)

FOTO:



FOTO Nº 02

COMENTÁRIOS:

FACHADA PRINCIPAL (VISTA PARCIAL 2)

FOTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

ADM. 2013/2016

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8517

35550-000 – Itapecerica- MG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página

02

DATA:
16.05.15

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE ITAPECERICA-MG

3- OBRA: PINTURA DA IGREJA MATRIZ DE SÃO BENTO

SITUAÇÃO: PINTURA EXISTENTE

FOTO Nº 03

COMENTÁRIOS:

FACHADA LATERAL
DIREITA

FOTO:



FOTO Nº 04

COMENTÁRIOS:

FACHADA LATERAL
DIREITA

FOTO:





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

ADM. 2013/2016

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8517

35550-000 – Itapecerica- MG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página

03

DATA:
16.05.15

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE ITAPECERICA-MG

3- OBRA: PINTURA DA IGREJA MATRIZ DE SÃO BENTO

SITUAÇÃO: PINTURA EXISTENTE

FOTO Nº 05

COMENTÁRIOS:

FACHADA TRASEIRA

FOTO:



FOTO Nº 06

COMENTÁRIOS:

VISTA PARCIAL DAS
CIMALHAS

FOTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

ADM. 2013/2016

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8517

35550-000 – Itapecerica- MG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página

04

DATA:
16.05.15

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE ITAPECERICA-MG

3- OBRA: PINTURA DA IGREJA MATRIZ DE SÃO BENTO

SITUAÇÃO: PINTURA EXISTENTE

FOTO Nº 07

COMENTÁRIOS:

DETALHES DAS
JANELAS

FOTO:



FOTO Nº 08

COMENTÁRIOS:

VISTA DA IGREJA

FOTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA

ADM. 2013/2016

Rua Vigário Antunes, 155, Centro – fone (37) 3341-8517

35550-000 – Itapeçerica- MG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Página

05

DATA:
16.05.15

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE ITAPEÇERICA-MG

3- OBRA: PINTURA DA IGREJA MATRIZ DE SÃO BENTO

SITUAÇÃO: PINTURA EXISTENTE

FOTO Nº 09

COMENTÁRIOS:

FACHADA TRASEIRA 2

FOTO:



FOTO Nº 10

COMENTÁRIOS:

FACHADA PARCIAL DA IGREJA.

FOTO

